


Перевозка

Окна следует перевозить в вертикальном положении, чтобы избежать разбивания или трещин. Следите за тем, чтобы они не упали. Разбитые окна нужно перевозить в закрытых контейнерах.



Доставка

Оконные стекла нельзя дробить, смешивать с другими отходами или бросать в контейнер, а нужно доставлять целыми в раме на пункт приема опасных отходов. Домашние хозяйства доставляют в коммунальные пункты приема, отрасли экономики в региональные. Не забудьте проинформировать приемщиков о том, что окна могут содержать ПХБ (полихлорид бифенил).

Ruteretur заключил договор с исполнителями, которые поддерживают сеть приемных пунктов для окон содержащих ПХБ по всей стране. Более точная информация о приемных пунктах есть на сайте Ruteretur, www.ruteretur.no.

Утилизация оконных стекол содержащих ПХБ субсидирована. Цены за доставку примерно те же, что и за доставку обыкновенных окон.

Дополнительная информация

Ruteretur AS
c/o Norsas AS
Postboks 6412 Etterstad
0605 Oslo

telephone 40 61 82 00
telefax 22 72 29 00

email: ruteretur@norsas.no
www.ruteretur.no

RUTERETUR



СМЕНА ОКНА?



Окна с изолированными стеклами периода 1965-75 года могут содержать высокотоксичное вещество ПХБ и должны перерабатываться как опасные отходы.

RUTERETUR



ПХБ – опасное и достаточно скрытое высокотоксичное вещество,


которое не разлагается в природе, а накапливается в живых организмах и жировых тканях. ПХБ приводит к заболеванию раком и может повреждать кожу, печень и нервную систему, а также ведет к репродуктивным повреждениям.

Старые окна с изолированными стеклами – источник ПХБ

Свыше 2 миллионов окон с изолированными стеклами, содержащих ПХБ, установлено в норвежских зданиях. Каждое окно содержит примерно 70 граммов ПХБ, скрытого в герметике. Как бы долго изолированные стекла не находились в оконной раме, они не представляют никакой опасности для здоровья или окружающей среды. ПХБ может высвободиться при их удалении. Окна с ПХБ считаются опасными отходами (особые отходы).

Окна периода 1965 - 1975 (1979) могут содержать ПХБ

Год производства, который проштампован на участке планки между стеклами, - хороший показатель того, содержит ваше окно ПХБ или нет. Если окно проштамповано «11-67», то оно произведено в ноябре 1967 года.



Разрез изолированного оконного стекла


Содержащими ПХБ считаются следующие окна:

- окна норвежского производства с 1965-1975гг. без маркировки “Thermorane”
- импортные окна до 1979г. включительно без маркировки “Thermorane”
- окна с отсутствующей или трудно читаемой маркировкой. Если вы сомневаетесь, то следует рассматривать окна как содержащие ПХБ.

Не содержащими ПХБ считаются следующие окна:

- окна норвежского производства после 1975г.
- импортные окна после 1975г.
- окна с маркировкой “Thermorane”
- одинарные рамы

В 1980г. вышел запрет на использование ПХБ. Окна, произведенные после 1980г. могут содержать другие высокотоксичные вещества, но они не входят в систему сбора Ruteretur.



Разрез изолированного оконного стекла со штампом

Замена окон

Если вы собираетесь заменить окно и подозреваете, что оно содержит ПХБ, то вы должны принять следующие нормы предосторожности:

- избегайте прямого контакта с ПХБ, используйте перчатки
- старайтесь не разбить окно – грузите стекла, не вынимая из рамы, и избегайте контакта со скрепляющим клеем. Этим вы также уменьшите опасность распространения ПХБ.
- Будьте внимательны, так как содержащие ПХБ вещества могут быть также использованы при закреплении самого окна в здании.

Если вам требуется помощь, чтобы поставить новые окна, то вы, конечно, можете поручить профессионалам убрать старые.

Разбитые/треснувшие окна

Если стекло разбилось, не пытайтесь вытащить его из рамы, а транспортируйте все фракции вместе, насколько это возможно. При возникновении трещин их следует заклеить скотчем.

